

2520 700 St.Gallen SG
Guggeienbach
Unterhaltsmassnahmen 2026: Massnahmenskizzen


Fotos

2520700 18.02.2026 09:33:25



Massnahmen:
siehe Foto unten!

Foto Nr. 1 (19.06.2025 08:06):



Kolk- und beids. Uferschutz inkl.
Gegenschwelle, Natursteinblöcke
500-800 kg, in Bruchschutt

km 0.104 - km 0.107:

Kolk

Foto Nr. 2 (19.06.2025 08:08):

2520 700 St.Gallen SG
Guggeienbach
Unterhaltsmassnahmen 2026: Massnahmenskizzen

Fotos

2520700 23.01.2026 10:37:14




Foto Nr. 3 (19.06.2025 08:16):




Foto Nr. 4 (19.06.2025 08:19):

2520 700 St.Gallen SG
Guggeienbach
Unterhaltsmassnahmen 2026: Massnahmenskizzen

Fotos

2520700 23.01.2026 10:37:15



km 0.210:

kurzfristig lokale Reparatur des Ausbruches aus der Halbschale zur Reduktion weiterer Schäden: Betonplombe (Verhinderung Wasseraustritte)

Foto Nr. 5 (19.06.2025 08:37):



km 0.220:

kurzfristig lokale Reparatur des defekten Überganges auf die Halbschale zur Reduktion weiterer Schäden: Betonplombe (Verhinderung Wasseraustritte)

Foto Nr. 6 (19.06.2025 08:37):